

## 第二次招商公告

【機關】欣欣客運與大南汽車股份有限公司

【地址】台北市北投區中央北路四段 11 號

【單位】機料室

【摘要】2023 年份各型巴士聯合採購，邀請中巴成車、大巴底盤、車身打造廠商參與產品簡報及報價，依評選結果實施議價評核。

【標的】普遊車及中巴需求概要如附件一：(以各型車數量如有增減，以主管機關核定補助之數量為準)

【資格】各類廠商資格如附件二

【聯絡人(或單位)】機料室 游開智

【電話】02-28586123 分機 21

【傳真】02-28586135

【電子郵件】ccyeh@shinbus.com.tw

【報名期限】即日起至 111 年 8 月 11 日下午 16 時 00 分止

【簡報日期】111 年 8 月 16 日，以通知時間為準

【簡報地點】台北市北投區中央北路四段 11 號會議室

【簡報文字】中文

【收受簡報及報價地點】台北市北投區中央北路四段 11 號 機料室

欣欣客運大與南汽車公司112年各型公車聯合採購

一、車輛種類、數量及期程

區分	欣欣	大南	合計
車型	數量		
中巴	0	5	5
普遊車	6	0	6
合計	6 輛	5 輛	11

：

新車獲得期程說明：

(一) 普遊車：欣欣-112年4月15日前(6輛)。

(二) 中型巴士：

    大南-112年2月1日前(3輛)

        112年10月1日前(2輛)

項量需求概要表

區分	欣欣客運	大南汽車	欣欣客運	大南汽車
	普遊車	普遊車	中巴	
數量	6	0	0	2022年份*3、 2023年份*2
馬力	240~260hp		140~180	
軸距(m)	5.8以上		3.5~4.0	
變速箱	手排		自排或手排	
空重kg	<12000		<4000	
懸吊系統	片狀彈簧鋼板		前為雙叉臂附扭力桿獨力懸吊、後採片狀鋼板復平衡桿	
符合六期排放標準	SCR/DPR		SCR/DPR	
輪胎	295/80R22.5 (普利司通、鋼絲胎)		205/80R17.5或215/70R17.5 (原車裝、鋼絲胎)	
自動火災消防系統	V		X	
車道偏離警示系統	V		V	
座椅數	40 (含以上)		13	20
座椅	活動式椅背	固定式椅背	固定式椅背	
	透氣皮		透氣皮	
保險桿	鐵質或FRP		原車裝	
座椅USB插座	V		X	
車內行車警示顯示器 (左右轉、煞車)	V		V	
車門警示器	V		X	
倒車雷達	V		V	
上下車刷卡標示	中英文		中英文	
氣壓式防夾裝	V		X	
微波雷達防夾裝	V		X	
前/中門未關妥警示燈	V		原車裝	
廣告箱	LED*8		傳統式	
冷氣	V		原車裝	
車頭LED路線機	V(整合型、全彩)		隨車裝	
車側LED路線機	V大1		X	
車內外監視器	V8錄9鏡頭(含以上)		V8錄8鏡頭(含以上)	

站名顯示器 (整合型)	V		V	
車外進站廣播語音系統	V		V	
乘車安全語音廣播 提醒系統 (含開關門語音警示)	V		V	
ADAS先進駕駛輔助系統	V		V	
車機	移機	移機	移機	移機
教育訓練與 技術轉移	1. 交車前：一個月內辦理駕駛實車操作及省油技巧訓練。 2. 交車後：一個月內辦理技工一般保養教育訓練。			
備考	1. 依 108.6.28 日交路字 10850084843 號函六期環保及自動滅火系統(中巴為前置式引擎,故不需裝設)法規延 2 年至 111 年 1 月 1 日起實施。 2. 繳交配件： 底盤：隨車保養工具及備胎 車身打造：前後保險桿、FRP 車前外板(含大燈外罩)、FRP 輪框護穴、座椅套等各乙台份。 中巴：隨車保養工具及備胎，前後保桿、飾板、大燈乙台份。 3. 數位行車紀錄器須符合法規規範，附印表機與列表功能。 4. 「ADAS 先進駕駛輔助系統」配合補助款核定申領後安裝。			

備註：

- 一、各採購項目詳細需求規範，俟資格審查合格後，另行提供。
- 二、採購項量以主管機關核定數輛為準。

附件二

欣欣客運與大南汽車公司 112 年車輛聯合採購品項廠商資格表

項次	採購品項	廠商資格
1	成車、底盤	1. 政府核准登記之汽車及其零件製造、買賣業。 2. 設有汽車製造工廠， <u>近 3 年接受製造達 30 輛</u> 以上。 3. 資本額 <u>一億元</u> （依標案規模調整）以上。 4. 近 5 年銷售實績（至少 <u>50 輛</u> 以上）。 5. 政府核可維修保養廠規模（需提供工廠登記證、維保設施面積、技工人數、證照數）。 6. 庫房零件存量及金額。（供評核參考）
2	車身打造	1. 政府核准登記之汽車打造及零件製造、買賣。 2. 設有汽車製造工廠（類別）， <u>近 3 年接受製造達 30 輛</u> 以上。 3. 資本額 <u>1,500 萬元</u> （依標案規模調整）以上。 4. 近 5 年銷售實績（至少 <u>50 輛</u> 以上）。 5. 政府核可維修保養廠規模（需提供工廠登記證、維保設施面積、技工人數、證照數）。 6. 庫房零件存量及金額。（供評核參考）
附記		